

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Исполнитель	Потребные зап. части и материалы	Примечание
2.3	Занести груз в эл. фильтр через окно	шт.	392			
2.4	Выполнить монтаж груза на нижнее крепление зажав его.	шт.	392			

Начальник цеха ИП-2-6



Д.В. Туманов

Механик



С.В. Мазов